

#### BLEMO-ER1

### Inbetriebnahmeanleitung

## ER1-...G



#### Inbetriebnahme



	Funktion	Einheit	Werks- einstellung
	r d Y = Im Stillstand: Umnchter betriebsbereit		
⊕↓	4 S S * In Betrieb: geschätzte Motordrehzahl	Hz	
	d C b = Gleichstrombremsung		
b F r	Motorfrequenz: 50 Hz / 60 Hz (oder 5 P E bei Veränderung von F r 5)	Hz	50
A C C	Zeit der Hochlauframpe	5	3
d E C	Zeit der Austauframpe	5	3
L 5 P	Kleine Frequenz	Hz	0
HSP	Große Frequenz	Hz .	50
5 P 2	2. Vorwahifrequenz	Hz	5
S P 3	3. Vorwahlfrequenz	Hz	25
Ot IE'H	Strom für den thermischen Schutz (vom Typenschild des Motors abgelesener Bemessungsbetriebsstrom). Wern 1: H auf Maximum: Anzeige in E. H (Schutz aufgehöben)	A	l <sub>M</sub> Umrichter
2 H L 2 H	Zugang zu den Parametern von Niveau 2 (n o/ 9 E 5)		00
00	L 2 R = 4 E S		zu Niveau 2

# Ablauf der Inbetriebnahme bei "Werkseinstellung"

1 - Frequenzumrichter montieren
2 - Anschluß vornehmen gemäß Schaltplan auf dieser Seite für:
• das einphasige Versorgungsnetz (‡ - L1 - L2).
• den Motor (U - V - W - +). Dabei ist zu überprüfen, daß er für Betrieb an 200/240 V geschaltet ist.
• die Steuerung (1 oder 2 Drehrichtungen über LI1 und/oder LI2).
• den Drehzahlsollwert, über LI3/LI4 und/oder ein Potentiometer an Al1

in.lbf

195 mm


4xM4

an Al1.
3 - Unter Spannung setzen, jedoch keinen Fahrbefehl erteilen.
4 - Die Nennfrequenz des Motors b F r konfigurieren, wenn sie von 50 Hz abweicht.
5 - Folgende Einstellungen vornehmen, wenn die Werkseinstellung nicht geeignet ist:

kleine Frequenz L S P und große Frequenz H S P.
Hochlaufzeit R C C und Auslaufzeit d E C.
eventuell die Frequenzen S P 2 und S P 3 bei Steuerung mit 4 Vorwahlfrequenzen.
den Strom für den thermischen Schutz des Motors I E H

6 - Motor anlaufen lassen: Anzeige der Frequenz In Hertz (Hz), z. B. bei einem Motor 3000 min<sup>-1</sup> / 50 Hz: 20 Hz = 1200 min<sup>-1</sup>.


### Schaltplan für "Werkseinstellung"



(1) Kontakt des Störmelderelais für Signalisierung des Umrichterzustands (offen bei Störung oder spannungslosem Gerät)
 - LI1 : Rechtslauf,
 - LI2 : Linkslauf,


- LI3/LI4: 4 Vorwahlfrequenzen: 1 = LSP + Soliwert an Al1 (LI3 = 0, LI4 = 0) 3 = SP3 (LI3 = 0, LI4 = 1)

2 = SP2 (LI3 = 1, LI4 = 0) 4 = HSP (LI3 = 1, LI4 = 1)



Montage ohne Konformität zu den EMV-Normen bezüglich abgestrahlter Störaussendungen Versorgungskabel 4-L1-L2 Motorkabel U-V-W-+

EMV gerechte Montage, abgestrahlte Störaussendungen EN 55022 Klasse B



#### Inbetriebnahme

Parameter in Niveau 2: Funktionserweiterungen

		Funktion	Einheit	Werkseinstellun
<b>•</b> ‡	FrH	Anzeige Frequenzsollwert	Hz	FrH
	LEr	Anzeige Motorstrom	A	
	ULn	Anzeige Netzspannung	v	
	E H c	Anzeige thermischer Zustand des Motors (Nannwert = 100 %, Auslösen bei 118 %)	%	
a v	E H d	Anzeige thermischer Zustand des Umrichters (Nennwert = 100 %, Auslösen bei 118 %)	%	
	Un 5	Nennspannung Motor (Typenschild des Motors)	V	230
	F c. 5	Motorfrequenz (veränderbar, wenn abweichend von 50 oder 60 Hz; max. 120 Hz)	Hz	≈ b F c
	UFC	Minimale Spannung des Motors bei niedriger Frequenz	%	20
2. 8	C - 1	IR-Kompensation	%	20
eau	FLG	Verstärkung des Frequenzreglers. Wenn FLG > 99, Anzeige =nFL= (Frequenzregler unterdrückt)	%	33
	5 L P	Schlup/kompensation	Hz	in Abhängigkeit o Baugröße
	L	Konfiguration der Logikeingänge:  * Li = 2C 4 (2-Draht-Steuerung, 2 Drehrichtungen und 4 Freq.):  Li1 = Rechtslauf  Li2 = Linkslauf  Li3 Li4 = 4 Frequenzen (1)  * Li = 3C 2 (3-Draht-Steuerung, 2 Drehrichtungen und 2 Freq.):  Li1 = Stop  Li2 = RUN Rechtslauf  Li3 = RUN Linkslauf  Li4 = 2 Frequenzen (Li4 auf 0: L 5 P + Sollwert Al1,  Li4 = 2 Frequenzen (Li4 auf 0: L 5 P + Sollwert Al1,  Li4 = 4 Frequenzen (1)  Li2 = RUN Rechtslauf  Li4 = 4 Frequenzen (1)  Li4 = 4 Frequenzen (1)		164
	RIL	Konfiguration des Eingangs Al1:  * R I L = S U : 0-5 V (interne Quelle)  * R I L = U B : 0-20 mA  * R I L = I D U : 0-10 V (externe Quelle)  * R I L = V B : 4-20 mA  zwischen die Klemmen Al1 und COM schalten		5 U
	REC	Automatischer Wiederanlauf nach Störung ( $n a/4 E 5/U S F$ ). Funktion reserviert für Lüfter, Pumpen und Förderbänder. Wenn $R E r = U S F$ , erfolgt der automatische Wiederanlauf nur für die Störung $U F S$		na
	F.C S	Rückkehr zur Werkseinstellung (		na
	IdC	Strom bei Gleichstrombremsung	Ā	0,7 I <sub>N</sub> Umrichter
	FGE	Dauer der Gleichstrombremsung wenn $k \neq C = 0$ t keine Bremsung wenn $k \neq C = 0$ t (Dermanente Bremsung im Stillstand)	s	0,5
(A) †	LOC	Vernegelung der Parameter (n o/9 £ 5) wenn 9 £ 5 : die Parameter sind sichtbar, können aber mit Ausnahme von L ₹ 8 und L 0 € nicht verändert werden.		00

(1) 4 Vorwahlfrequenzen über Ll3/Ll4 : • £ 5 P + Sollwert Al1, wenn Ll3 = 0 und Ll4 = 0 • 5 P 3 , wenn Ll3 = 0 und Ll4 = 1 Konfiguration nur im Stillstand veränderbar Einstellung Im Stillstand und im Betrieb veränderbar

### Kenndaten der Eingänge/Ausgänge

- R1A/R1C: Relaiskontakt.


   Min. Schaltvermögen: 10 mA bei --- 24 V.

   Max. Schaltvermögen bei induktiver Last (cos φ 0,3 oder L/R = 10 ms):
- Max. Schairveringen bei induktiver Last (655 φ. 5).
   2 A bei ~ 250 V oder .... 30 V.
   +5: Spannungsversorgung 5 V, max. 10 mA für Sollwertpotentiometer 2,2 kΩ.
   Al1: Analogeingang 0 + 5 V Impedanz 50 kΩ (konfigurierbar auf 0 + 10 V oder mit parallelgeschaltetem Widerstand 500 Ω auf 0/20 mA oder 4/20 mA).
   A0: Analogausgang (Open Collector) Typ PWM bei 1,2 kHz, max. Belastung 10 mA Ausgangsimpedanz 1kΩ.

- 10 mA, Ausgangsimpedanz 1kΩ.

  COM: Germeinsamer OV für Eingänge/Ausgänge.

  LI1, LI2, LI3, LI4: Logikeingänge. Impedanzen 5 kΩ, Spannungsversorgung 15 V intern (11 V bis 15 V) oder 24 V extern (11 V bis 30 V).
- V). +15 : Spannungsversorgung für die Logikeingänge: 15 V, max. Belastung 100 mA.



**BLEMO** Frequenzumrichter Siemensstraße 4 D-63110 Rodgau-Dudenhofen Tel. 06106/8295-0

Internet: http://www.blemo.com

E-Mail: info@blemo.com

Fax 06106/8295-20

### Diagnose

Störung	Maßnahme
Überspannung	Netzspannung und Stabilität dieser Spannung überprüfen
Unterspannung	Netzspannung und Stabilität dieser Spannung überprüfen
Überstrom	Rampenzeit R C C oder d E C erhöhen Dimensionierung von Motor und Um- richter überprüfen
Kurzschluß Motor	Schaltkreis am Umrichterausgang über- prüfen (Isolationsfehler oder Kurzschluß)
Interne Störung	Umrichter spannungslos machen Rückkehr zu den Werkseinstellungen versuchen (F C 5) Bleibt dies ohne Erfolg, Umrichter aus- tauschen
Überspannung beim Bremsen	Rampenzeit der Auslauframpe erhöhen
Übertemperatur des Umrichters	Last des Motors, Belüftung des Umrich- ters und Umgebungstemperatur prüfen. Vor dem Wiederanlauf das Abkühlen des Gerätes abwarten.
Überlast des Motors	Last des Motors und Einstellung des Parameters / E H überprüfen. Vor dem Wiederanlauf das Abkühlen des Gerätes abwarten.

Automatischer Wiederanlauf bei Verschwinden der Störung, REr = 9E5 (und REr = 05F, nur bei Störung 05F)

Der Umrichter muß vor dem Wiederanlauf spannungslos gemacht